

Ερώτηση 62. : Τι προβλέπει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 σχετικά με επέμβαση σε πίνακα εργοταξιακής παροχής;

Η ερώτηση αναλυτικότερα:

Σε έναν πίνακα σε εργοτάξιο στον οποίο έχει εγκατασταθεί διάταξη διαφορικού ρεύματος (ΔΔΡ) και έχει ηλεκτροδοτηθεί από την ΔΕΗ, κάποιος πηγαίνει και αφαιρεί τον ΔΔΡ χωρίς να τον δει κανένας. Την επομένη μέρα γίνεται ένα ατύχημα από ηλεκτροπληξία στο εργοτάξιο. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση Τι προβλέπει το πρότυπο για αυτήν την περίπτωση;

Απάντηση:

Οι βασικές αναφορές του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 αναφέρονται στο κεφάλαιο 704. Στο κεφάλαιο αυτό αλλά ούτε σε άλλα κεφάλαια του προτύπου δεν εντοπίζεται κάποια ειδική αναφορά σχετικά με την περίπτωση της ερώτησης αλλά ούτε και στην πρόσφατη (των τελευταίων χρόνων) ηλεκτρολογική νομοθεσία.

Με βάση τον νόμο 4483/65 και τις τροποποιήσεις του, την ευθύνη και την επίβλεψη της προσωρινής εργοταξιακής παροχής την έχει ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης που την έχει ζητήσει από την ΔΕΗ.

Επομένως, θα πρέπει να προβλέπεται τρόπο ασφάλισης και επίβλεψης της παροχής αυτής. Αν διαπιστώνεται επικινδυνότητα, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η ηλεκτροδότηση ηλεκτρικών καταναλώσεων στο εργοτάξιο από την παροχή αυτή.